

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	171	Landratsamt Altötting	22-824.20/6-001	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	171	Landratsamt Altötting	22-824.20/6-001	
Betreiber	[Name]	Speira Recycling Services Germany GmbH			
Standort	[Bezeichnung] [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Aluminiumstraße 8	84513	Töging a. Inn	
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N	
Anlage	[Bez.] [4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	Schmelzanlage für Aluminium und Magnesium		3.4.1	2.5.b

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	14.07.2025	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang	umfassend [J/N]	J			
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [J/N]	N			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J			
	Anforderungsliste [J/N]	J			
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	J	Stilllegung [J/N]
					N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen					
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...		
			durch (Organisation)	am	
Torschließer bei Schrothalle 2 und Schrothalle 1 (Tor West) defekt	Wartung und Instandsetzung	31.12.2025	Betreiber		
16 Überschreitungen des Halbstundengrenzwertes für HCl an EQ E3502 4 Überschreitungen des Halbstundengrenzwertes für HF an EQ E3502	Begründung der einzelnen Überschreitungen und Einleitung geeigneter Maßnahmen	IV/2025	Betreiber		

2 Überschreitungen des Halbstundengrenzwertes für Staub an EQ E3503				
EQ E3501 ist noch nicht entsprechend den Vorgaben der Genehmigung ausgeführt (aktuell 20 m anstatt 27,3 m über Grund).	Erhöhung EQ E3501 gemäß Genehmigung	31.12.2025	Betreiber	

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL