

## Stadt Altötting

### PFOA-Belastungszonen I, II, III in den Ortsteilen

(0 = kein PFOA-Belastungsgebiet)

Ortsteil	Zone	Besonderheit
Aicher	0	
Aigner	I	
Altötting	0	
Auffang	I	
Am Huberstadl (Biomassekraftwerk)	I	
Baumanngütl	0	
Beck	0	
Berrgütl	0	
Brandmaiergütl	0	
Dürschl	0	
Feldhütter	II	
Geisberg	0	
Giglhub	0	
Graming (Untergraming)	0	
Graming (Obergraming)	I	
Harrer am Holz	0	
Hilger	0	
Holzaich	0	
Klausen	0	
Kraft	0	
Kronzagl	0	
Lehner	0	
Loder	0	
Loha	0	
Marienfeld	0	
Oberholzhausen	0	
Oberschlottham	I	
Öttinger Forst	III	
Pichl	0	
Rechlgütl	0	
Schmalgütl	0	
Schmidhub	0	
Schmied in Lindach	I	
Schneideraich	0	
Schneiderwimm	0	
Schneidlehen	0	
Seidlgütl	0	

(Stadt Altötting – Fortsetzung)

<b>Ortsteil</b>	<b>Zone</b>	<b>Besonderheit</b>
Stadel	0	
Staudham	0	
Unterholzhausen	0	
Unterschlottham	0	
Wallner an der Osterwies	I	
Wasserwimm	0	