

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	171	Landratsamt Altötting	22-12-001
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	171	Landratsamt Altötting	22-12-001
Betreiber	[Name]	Real Alloy Germany GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Aluminiumstraße 8	84513	Töging a. Inn
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N
Anlage	[Bez.]	Schmelzanlage für Aluminium und Magnesium		
	[4.BlmSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	3.4.1	2.5.b.	

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	17.03.2022	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J			
	Schwerpunkte [J/N]	N			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J			
	Anforderungsliste [J/N]	J			
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	J	Stilllegung [J/N] N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
- Kalibrierung an der E3505 wurde nicht durchgeführt	Kalibrierung durchführen lassen	04.11.2022	Betreiber	
- Messbericht zu den Nachmessungen an der E3501 (17.-19.11.2020) wurde verspätet vorgelegt	-	-	Betreiber	21.03.2022

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Im Rahmen der Funktionsprüfung der konti. Messungen E3501 und E3601 wurden Mängel festgestellt.</li> </ul>	<p>Mängelbehebung durch Fachfirma veranlassen</p>	<p>04.11.2022</p>	<p>Betreiber</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Im Rahmen der Funktionsprüfung der kont. Messung (E3503) wurde festgestellt, dass das Gerätedisplay bzw. die gesamte Gerätefront mit Bedientasten der Staub-AMS massiv beschädigt ist. Dadurch sind die Tasten nicht mehr bedienbar. Der separate Messbericht zur elektronischen Auswerteeinrichtung liegt nicht vor</li> </ul>	<p>Behebung der Schäden und Vorlage Messbericht elektronische Auswerteeinrichtung</p>	<p>04.11.2022</p>	<p>Betreiber</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Messbericht 2021 zur Emissionsmessung an der E3601 wurde nicht vorgelegt</li> </ul>	<p>Vorlage Messbericht</p>	<p>04.11.2022</p>	<p>Betreiber</p>	

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL