

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	171	Landratsamt Altötting	22-824.18/6-H1.1	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	171	Landratsamt Altötting	22-824.18/6-H1.1	
Betreiber	[Name]	Alzchem Trostberg GmbH			
Standort	[Bezeichnung] [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Werk Hart Fabrikstraße 2	84579	Unterneukirchen	
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N	
Anlage	[Bez.] [4.BImSchV] ² , [IE-RL]	Calciumcarbid-Betrieb H1.1 4.1.16		4.2.e	

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	10.07.2025	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang	umfassend [J/N]	J			
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [J/N]	N			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]	J				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J			
	Anforderungsliste [J/N]	J			
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N]
					N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen					
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...		
			durch (Organisation)	am	
Am Tag der Anlagenüberwachung kam es im Bereich des Ofen 7 zu diffusen Emissionen. Es handelte sich um einen Bedienfehler, bei dem die entsprechende Absaugung am Abstichloch Ofen 7 nicht korrekt geschaltet wurde.	Es sind organisatorische bzw. technische Verbesserungsmaßnahmen umzusetzen, um ein ähnliches Ereignis in Zukunft zu verhindern	10/2025	Betreiber	30.09.2025	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL