

Bericht über die Überwachung nach § 9 Abs. 5 IZÜV

| Stammdaten | |
|---------------------------|--|
| Genehmigungsbehörde | LRA Altötting |
| Überwachungsbehörde | WWA Traunstein |
| Betreiber | OMV Deutschland Operations GmbH & Co. KG |
| Betreiber Adresse | Haiminger Straße 1, 84489 Burghausen St |
| Betrieb Bezeichnung | OMV Werk Burghausen |
| Betrieb Adresse | Haiminger Straße 1, 84489 Burghausen |
| Abwasserbehandlungsanlage | Biologische Kläranlage inkl. KT Abschlammung |
| Einleiterart | direkt |
| EMAS | Ja |
| IED-Anlage gemäß | Wasserrecht (§60 (3) Satz 1 Nr. 2 WHG) |

| IED-Überwachung | |
|---------------------------|---|
| Regelüberwachung | Ja |
| Anlassüberwachung | Nein |
| Prüfgrundlage | Gehobene Erlaubnis vom 23.10.2008 i.d.F. vom 11.12.2024; Baugenehmigung vom 12.03.1998 |
| Datum der Überwachung | 30.06.2025; 26.03.2025 (Überwachung der Abwassereinleitung) |
| Anforderungen eingehalten | Ja |
| Mängel vorhanden | Nein |

| Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen | |
|--|--|
| Bemerkungen zu den Mängeln | |

| | |
|-----------|--|
| Maßnahmen | |
|-----------|--|

| |
|----------------------|
| Sonstige Anmerkungen |
| |

Anhang 3 zum Überwachungsprogramm des Landratsamtes Altötting